

勢和地域

土砂災害危険箇所について

1) 説明文

1.この図は、三重県が作成した「土砂災害危険箇所位置図」を基に土砂災害危険箇所(土石流危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所)を示したものです。
2.なお、土砂災害は、この範囲を超えて被害が及ぶ場合や、この範囲よりも狭い範囲で被害がおさまる場合、また土砂災害危険箇所以外でも発生する場合があります。

2) 基本事項

1.作成主体:三重県
2.指定時点:平成14年6月

第一次避難所				小規模災害時に開設する。 一時的に避難するための避難所。
番号	避難所名	住所	災害の危険性 洪水 土石 急傾	
45	波多瀬集会所	波多瀬976-2		
46	片野コミュニティセンター	片野1250		
47	朝柄高齢者・若者センター	朝柄1914-1		
48	古江生活改善センター	古江294		
49	土屋生活改善センター	土屋288		▲
50	色太集会所	色太846		
51	車川生活改善センター	車川144-1		▲
52	上出江老人憩の家	上出江534		
53	下出江農村婦人の家	下出江1432		
54	老人福祉センター	丹生1798-3		

第二次避難所（優先開設）				大規模災害時に開設する。 長期滞在可能な避難所。	
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾	避難対象地区
60	勢和公民館	朝柄3127	49-4514		▲ 波多瀬・朝柄・片野・上出江・下出江
61	ささゆり苑	朝柄2889	49-4524		古江・色太・土屋・車川
62	勢和東公民館	丹生1807	49-3006		丹生

第二次避難所					大規模災害時に開設する。 長期滞在可能な避難所。
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾	
71	元丈の館	波多瀬412-2	49-3933		▲
72	勢和小学校体育館	片野2343	49-2054		
73	勢和中学校体育館	片野2254	49-2029		
74	勢和保健センター	土屋288-2		▲	
75	勢和保育園	下出江10	49-3707		▲
76	ふれあいの館	丹生4874	49-4005		

福祉避難所					災害時要援護者を受け入れる設備が整った避難所。 長期的に避難する場合に開設する。
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾	
78	介護老人保健施設 なごみの里	古江1512-1	49-8858		

防災関連施設一覧表		
施設名	住所	電話番号
勢和振興事務所	朝柄3127	49-4511
松阪地区広域消防組合 松阪勢和分署	片野2448	49-2124
勢和警察官駐在所	朝柄3068-1	49-2127


●避難所について

まずはじめに、第一次避難所への避難を検討して下さい。災害の状況に応じて、危険がある場合は、町が優先して開設する第二次避難所等に避難して下さい。

●災害の危険性について

洪水：洪水浸水想定区域
土石：土石流危険区域
急傾：急傾斜地崩壊危険箇所

表内で「▲」がついている避難所は該当の災害に対して危険がある可能性を示しています。



■土砂災害こんな時は注意

- 山の斜面の途中から水が噴き出したとき
- 斜面からバラバラと小石などが落ちてきたとき
- 石垣や擁壁が盛り上がりったり、亀裂が入ったとき
- 地盤に割れ目ができるとき

- 池や井戸の水が急に減ったり濁ったりしたとき
- 立木の裂ける音や大きな石の流れる音が聞こえるとき
- 溪流の流れが急に濁ったり、流木が混ざったりしたとき
- 雨が続けているのに、溪流の水位が急激に減少し始めたとき

■土石流

山腹や、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されるものをいいます。

■急傾斜地の崩壊

地中にしみ込んだ水分が土地の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。

凡 例	
	浸水実績区域
	土石流危険区域
	急傾斜地崩壊危険箇所
	活断層
	活断層(位置やや不明)
	活断層(潜伏部)
	推定活断層
	第一次避難所
	第二次避難所
	福祉避難所
	防災関連施設
	臨時ヘリポート
	水位観測所
	雨量観測所