

# 多気地域

## 1) 説明文

- この図は、榊田川水系榊田川の洪水予報区間について、水防法の規定により指定された浸水想定区域を示したものです。  
(国土交通省直轄管理区間：赤矢印▲より下流)
- この浸水想定区域は、指定時点の榊田川等の河道の整備状況、ダム等の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる降雨である概ね100年に1回程度起こる大雨が降ったことにより、榊田川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、支派川の破壊氾濫、想定を超える降雨、高潮、内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

## 2) 基本事項等

- 作成主体：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所
- 指定時点：平成21年6月30日

## 1) 説明文

- この図は、榊田川水系佐奈川の水位周知区間について、水防法の規定により指定された浸水想定区域を示したものです。  
(国土交通省直轄管理区間：赤矢印▲より下流)
- この浸水想定区域は、指定時点の佐奈川の河道の整備状況、ダム等の整備状況を勘案して、洪水防御に関する計画の基本となる降雨である概ね50年に1回程度起こる大雨が降ったことにより、佐奈川が氾濫した場合に想定される浸水の状況を、シミュレーションにより求めたものです。
- なお、このシミュレーションの実施にあたっては、本支川の氾濫、想定を超える降雨、高潮、内水による氾濫等を考慮していませんので、この浸水想定区域に指定されていない区域においても浸水が発生する場合があります。

## 2) 基本事項等


- 作成主体：国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所
- 指定時点：平成21年6月30日

## 1) 説明文

- この図は、三重県が作成した「土砂災害危険箇所位置図」を基に土砂災害危険箇所(土石流危険区域、急傾斜地崩壊危険箇所)を示したものです。
- なお、土砂災害は、この範囲を超えて被害が及ぶ場合や、この範囲よりも狭い範囲で被害がおさまる場合、また土砂災害危険箇所以外でも発生する場合があります。

## 2) 基本事項

- 作成主体：三重県
- 指定時点：平成14年6月



第一次避難所			
番号	避難所名	住所	災害の危険性 洪水 土石 急傾
1	津留集落センター	津留469-1	
2	牧公会堂	牧556-2	
3	線形公民館	線形829	
4	井内林集会所	井内林894-3	
5	佐伯公民館	佐伯中1-1	
6	三笠田集会所	三笠田588-5	
7	三笠田公民館	三笠田539-1	
8	四足田公民館	四足田339-2	
9	相可一公民館	相可537	
10	相可二公民館	相可421	
11	荒崎公民館	荒崎119	
12	兄国公会堂	兄国570-7	
13	上朝長公民館	朝長229	
14	下朝長公民館	朝長155-1	
15	南朝長公民館	朝長50	
16	南朝長集会所	朝長166	
17	北朝長集会所	朝長236-7	
18	河田公民館	河田333-6	
19	多気公会堂	多気80-1	
20	東池上公民館	東池上523	
21	西池上公民館	西池上2240	
22	相可台公民館	相可台43-3	
23	五佐奈公民館	五佐奈937-4	
24	西山公民館	西山12	
25	四神田公民館	四神田349-1	
26	油夫公民館	油夫343-2	
27	五桂多目的集会所	五桂830	
28	仁田果樹生産技術学習施設	仁田351	
29	平谷集会所	平谷677-1	
30	平谷公民館	平谷989-5	
31	前村集会所	前村1448-4	
32	前村公民館	前村64-2	
33	井戸谷集会所	前村844-4	
34	神坂公民館	神坂325	
35	長谷公民館	長谷19-4	
36	相能瀬公民館	相能瀬798-4	
37	成川地区農村交流センター	野中1505-1	
38	野中研修センター	野中87-2	
39	田中公民館	田中95	
40	森荘公民館	森荘320-1	
41	矢田公民館	矢田368	
42	笠木集会所	笠木676-1	
43	笠木公民館	笠木609-1	
44	土羽公民館	土羽543-1	

第二次避難所 (優先開設)				
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾
55	津田地区公民館	井内林894-1	38-3066	
56	天啓の里	四足田587-1	38-8090	
57	農業者トレーニングセンター	相可1608	38-1131	
58	佐奈地区公民館	仁田12	39-3843	
59	外城田地区公民館	森荘570-1	39-3840	

第二次避難所				
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾
63	津田小学校体育館	井内林138	38-2138	
64	相可小学校体育館	兄国464	38-2047	
65	相可地区公民館	兄国808-4	38-2841	
66	多気中学校 第1体育館	相可1540	38-2017	
67	多気中学校 第2体育館	相可1540	38-2017	
68	佐奈小学校体育館	仁田120	37-2101	
69	外城田小学校 体育館	森荘534-1	37-2522	
70	相可高校体育館	相可50	38-2811	

福祉避難所				
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾
77	介護老人保健施設 みずほの里	仁田706-7	37-2566	

風水害時の臨時避難所				
番号	避難所名	住所	電話番号	災害の危険性 洪水 土石 急傾
79	(株)西村木材店	河田1343-1	38-6363	
80	(株)ダイヘン 三重事業所	東池上800	38-3131	

防災関連施設一覧表			
施設名	住所	電話番号	
多気町役場	相可1600	38-1111	
松阪地区広域消防組合 多気分署	相可1687-5	38-2509	
相可警察官駐在所	相可1687-4	38-2146	
多気警察官駐在所	多気90-1	38-3854	
佐奈警察官駐在所	仁田17	39-3170	
西外城田警察官駐在所	森荘570-1	37-2537	

**避難所について**  
まず最初に、第一次避難所への避難を検討して下さい。災害の状況に応じて、危険がある場合は、町が優先して開設する第二次避難所等に避難して下さい。

**災害の危険性について**  
表内で「▲」がついている避難所は該当の災害に対して危険がある可能性を示しています。  
洪水：洪水浸水想定区域  
土石：土石流危険区域  
急傾：急傾斜地崩壊危険箇所

**■土砂災害こんな時は注意**  
・山の斜面の途中から水が噴き出したとき  
・斜面からバラバラと小石などが落ちてきたとき  
・石垣や擁壁が盛り上がり、亀裂が入ったとき  
・地盤に割れ目ができる  
・池や井戸の水が急に減ったり満ったとき  
・立木の裂ける音や大きな石の流れる音が聞こえるとき  
・溪流の流れが急に満ったり、流水が混ざったりしたとき  
・雨が続けているのに、溪流の水位が急激に減少し始めたとき

**■土石流**  
山腹や、川底の石や土砂が長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流されるものをいいます。  
急傾斜地の高さ 勾配2度

**■急傾斜地の崩壊**  
地中にしみ込んだ水分が土の抵抗力を弱め、雨や地震などの影響によって急激に斜面が崩れ落ちることをいいます。  
急傾斜地の高さ 傾斜度 30度以上

凡 例	
	浸水想定区域
	浸水実績区域
	土石流危険区域
	急傾斜地崩壊危険箇所
	推定活断層
	第一次避難所
	第二次避難所
	福祉避難所
	風水害時の臨時避難所
	防災関連施設
	臨時ヘリポート
	水位観測所
	雨量観測所